



EL802

Cornice stondata grande per luce diffusa led a soffitto e parete
Big curved moulding for wall downlighting and cove lighting for ceiling



PROFILO LED NON INCLUSO LED PROFILE NOT INCLUDED

TIPOLOGIA	Profilo lineare	MATERIALE	PU	LARGHEZZA MAX VANO LED	17 mm
TYPE	Linear Profile	MATERIAL	PU	LED RECESS MAX WIDTH	0.669 in
LUNGHEZZA	2000 mm	RIVESTIMENTO	Primer bianco	PESO	1.17 kg
LENGTH	78.74 in	COAT	White primer	WIEGHT	2.58 lb

INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione	Poliuretano	Durezza	> 30 shore D	Non contiene prodotti tossici	
Composition	Polyurethane	Hardness	> 30 shore D	Does not contain toxic products	
Densità	± 215 kg/m ³	Assorbimento acqua (dopo 24H)	< 0,1%	Alta resistenza al calore	max 70°C
Density	± 215 kg/m ³	Water absorption (after 24 hrs)	< 01,%	High heat resistance	max 70°C



COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni su superfici porose, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. È inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base del poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24H prima della verniciatura/pittura.



SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda l'applicazione su superfici senza polvere, asciutte, senza macchie né grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.




CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8°C e non superiori a 35°C, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.



ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION ISTRUCTIONS

cornici in poliuretano da superficie per interno interior surface cornices(PURline)



1
Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.
Trace a line on the wall by following a spirit level.



2
Tagliare la cornice (se necessario) con un seghetto
Trim the cornice (if needed) with a saw



3
Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints



4
Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.
Position the profile carefully by pressing it to the wall.



5
Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore
Join the profiles by pressure for a better grip



6
Stuccare la superficie dei giunti
Apply a plaster coat on the joints



7
Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



8
Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.